

Eksempler på interne og eksterne oppdragsrapporter

Skredfarekartlegging

2019 NVE/Skred AS	Skredfarekartlegging i Vik kommune (oppdragsleder og hovedforfatter)	NVE-rapport 55/2019/
2019 Arne Glenn Flåten	Vurdering av skredfare mot hyttefelt ved Eskestranda (BUH2), detaljreguleringsplan RV. 55 Bondeviki-Fardal, Sogndal kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2019 Sogn og Fjordane Fylkeskommune	Vurdering av skredfare for ny bolig ved Sogn jord og hagebruksskule, Aurland kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2019 Geirmund Hanevik	Skredfarevurdering detaljreguleringsplan GBnr 94/2 Hanaviki fritidsboliger med mer	Rapport for Skred AS
2019 Jannicke Hjellum	Skredfarevurdering gnr/bnr 50/4 Undredal, Aurland kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2018 Sogn og Fjordane Fylkeskommune	Vurdering av skredfare for nytt ysteri ved Sogn jord og hagebruksskule, Aurland kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2018 NVE/Skred AS	Skredfarekartlegging i Seljord og Vinje kommuner (medforfatter)	NVE-rapport 49/2018/
2018 Stiftinga Wittgenstein	Vurdering av skredfare for Wittgensteinhuset ved Eidsvatnet, Luster kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2017 Kristjan Arnason	Vurdering av skredfare for lager, Galdshola, Aurland kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2017 NVE/Skred AS	Skredfarekartlegging i Sogndal kommune (medforfatter)	NVE-rapport 35/2017/
2017 Luster Kommune	Vurdering av skredfare for dagsturhytte ved Eikuri, Luster kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2017 Sogndal Kommune	Vurdering av skredfare mot veiparsell Kjørnesplatået, Sogndal kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2016 Sognekraft AS	Vurdering av skredfare knyttet til del av traktorvei fra Skjeldestad til til Hagafjellet, Sogndal kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2016 Frank Cato Roset	Skredfarevurdering gnr/bnr 101/2, Lefdalsbygdi, Eid kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2016 Voll Lunde Maskin A/S	Skredfarevurdering Muggeteigen steinuttak, Lærdal kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2015 Geirr Fagnastøl	Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping- og hyttefelt- Voss kommune: skredfarekartlegging	Rapport for Asplan Viak AS
2015 Svein Grønland	Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønland, Balestrand kommune	Rapport for Asplan Viak AS
2014 Aurland kommune	Vurdering av skredfare for gang- og sykkelveg mellom Bøen og Heggvikji, Aurland kommune	Rapport for COWI AS
2014 Aurland kommune	Vurdering av skredfare for tre barnehagealternativer	Rapport for COWI AS
2014 Vik kommune	Skredfarekartlegging Stadheimselvi og vurdering av eksisterende sikringstiltak	Rapport for COWI AS
2012 Voss Resort AS	Skredfarevurdering for ny gondolbane til Hanguren, Voss kommune	Rapport for COWI AS
2012 Vik kommune	Detaljkartlegging av skredfare fra Seimsfjellet, Vik kommune	Rapport for COWI AS

Akuttbefaringer

2016 Sogndal kommune	Akuttbefaring etter steinsprang ved Uglane, Øvstedalen	Rapport Henriksen Geopraksis
2016 Sogndal kommune	Akuttbefaring etter nedfall av stein fra fjellskjæring bak bolighus Stølen 59	Rapport Henriksen Geopraksis
2013 Hydro Energi	Steinsprang mot veg til Nørstedalsseter 27.07.2013	Notat for Asplan Viak AS
2013 Leikanger kommune	Akuttbefaring av steinsprang mot Valbrekkavegen; evakuering av Sognefjordveien 103	Notat for Asplan Viak AS
2011 Sogndal kommune	Steinsprang mot kommual vei til Skardsbø	Notat for COWI AS
2013 Leikanger kommune	Akuttbefaring av steinsprang mot Valbrekkavegen; evakuering av Sognefjordveien 103	Notat for Asplan Viak AS

Ingeniørgeologi/sikring

2018 Snorre Waage	Meland, Frekhaug- Vurdering av sikringstiltak i skrent bak bolighus Løypetona 41 og 43	Rapport for Skred AS
2018 Skeiegrenda Panorama	Bergen, Råvarden- Ingeniørgeologisk vurdering	Rapport for Skred AS
2016 Statens Vegvesen	Kommunedelplan E39 Vigeland-Lyngdal vest. Ingeniørgeologisk fagrapport	Rapport for Asplan Viak AS
2014 Hydro Aluminium	Vurdering av rasfare og sikringstiltak ved koblingsstasjon Årdal Metallverk	Rapport for COWI AS
2014 Jernbaneverket	Haugastøl omformerstasjon. Vurdering av fjellsikring i luftesjakter	Rapport for COWI AS
2013 Sogn og Fjordane Energi	Vurdering av skade påført vei til Yksneelvane kraftstasjon etter ekstremværet Dagmar	Rapport for COWI AS
2013 Sogn og Fjordane Energi	Stabilitetsvurderinger Øksnelvane kraftstasjon	Rapport for COWI AS
2013 Sogn og Fjordane Energi	Fjellsikring kraftstasjon Svelgen 2 og Svelgen 4	Rapport for COWI AS
2012 Statens Vegvesen	Skredsikringstiltak FV616 Dombestein-Davik	Rapport for COWI AS
2012 Statsbygg	Ingeniørgeologisk vurdering av fjellskjæring ved Lyderhorn overgangsbolig, Gravdalsveien 240, Bergen kommune	Notat for COWI AS
2012 Bjørn Hans Iversen	Ingeniørgeologisk vurdering av byggetomt Furudalen 13; gnr 10 Bnr 467, Bergen kommune	Rapport for COWI AS

Grunnundersøkelser

2020 Fjord Forsk Sogn AS	Fjord Forsk Sogn AS- geoteknisk vurdering/dokumentasjon av grunnforhold	Rapport Henriksen Geopraksis
2017 Per Gustav Lilleåsen	Vurdering av grunnforhold/dyp til fjell for planlegging av steinbrygge mellom Nes og Høyheimsvik	Rapport Henriksen Geopraksis

Naturstein

2019 Stian Løkkebø	Vurdering av natursteinforekomst på Løkkebø, gnr/bnr 58/8, Flora kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2018 Runar Ryssdal	Vurdering av natursteinforekomst på Ryssdal, gnr.1/bnr.1, Gloppen kommune	Rapport Henriksen Geopraksis
2015 Voll Lunde Maskin AS	Geologisk forundersøkelse av mulig uttaksområde for plastringsstein, Muggeteigen, Lærdal kommune	Notat for Asplan Viak AS
2013 GBS Entreprenør AS	Steinbrudd Haukeli, Øystese. Berggrunnsgeologisk kartlegging av forekomsten	Rapport for COWI AS
2013 Jarle Viken	Steinbrudd på Kleppa: fjellkvalitet og bruksområder	Rapport for COWI AS

Hydrologi/hydrogeologi

2019 Ljosanbotn Parkeringslag	Jernbanetomten Parkering Ljosanbotn, vurdering av flom- og overvann	Rapport Henriksen Geopraksis
2017 Asplan Viak A/S	Vannforsyning til Stegastein rasteplass, Aurland	
2014 Stryn kommune	Ulvedal og Blakset vassverk, Stryn kommune. Vurdering av grunnvannsforsyning	Rapport for COWI AS
2014 BIR	Mjelstad Avfallsdeponi, Osterøy. Plan for overvåking og dokumentasjon av avrenning	Rapport for COWI AS
2012-2015 Statens Vegvesen	Vangstunnelen. Overvåking av grunnvannstand og setninger i løsmasser	Rapport for COWI AS
2013 JM Byggholt	ROS-analyse drikkevannsbasseng i Loddefjord, Bergen kommune	Rapport for COWI AS
2007	Rapport om hydrogeologiske forhold ved kildene på Reidsete, Vikebygd i Ullensvang	Rapport for COWI AS